

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

EcoLog, 590E - Skördare

Bilder



Information

Märke: **EcoLog**
Modell: **590E**
Besiktningdatum: **20230711**

Modellår: **2018**
Serienummer: **682**
Timmar vid inspektion: **9025**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Pumplåda: **Normal**
Lack: **Bra**
Ram bak: **Normal**
Pendelarm HF: **Normal**
Pendelarm HB: **Normal**

Bakaxel: **Single**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Midjelagring: **OK**
Huv/plåtar: **Skador på Huv & Sidoplåtar**
Hydrostat: **OK**
Ram fram: **Normal**
Pendelarm VF: **Normal**
Pendelarm VB: **Normal**

Däck

Vänster fram fram: **10%**
Vänster fram bak: **40%**
Vänster bak fram: **50%**
Märke: **Trelleborg**

Höger fram fram: **40%**
Höger fram bak: **40%**
Höger bak fram: **50%**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Nej**
Adblue: **Funkar**
Glykol: **Propylen**

Kylsystem: **Normal**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Täthet: **OK**

Hydraulolja: **Q8 Longlife**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Kranspakar: **Normal**
Driftsuppföring: **Ja**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Dataklave: **500 mm**

Stol Skick: **Normal**
Mätssystem: **Dasa forester**
GIS System: **Ja**
Transportbelysning: **Ja**
Aircondition: **Normal**
Radio: **CD/ Bluetooth**
Backkamera: **Nej**

Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Servicebok: **Ja**

Kran

Kran huvudbom: **Normal**
Längd (cm): **1000**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Krandämp: **Nej**

Modell: **300**
Kran vipp: **Normal**
Rotatorlänk: **Dubbelbromsad, Reparera**
Kranbelysning: **Normal**
Kran utskjut: **Normal**

Aggregat

Märke: **Logmax**
Modellår: **2018**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Färgmärkning: **Nej**
Sågenhet: **JPS 5500**

Modell: **7000**
Skick: **Normal**
Flerträdshantering: **Nej**
Matarvalsar: **Stål**
Stubbehandling: **Nej**
Givare Övrekniv: **AFC**