

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

EcoLog, 580F - Skördare

Bilder



Information

Märke: **EcoLog**
Modell: **580F**
Timmar vid inleverans: **8500**
Uppställningsplats: **Söderhamn**
Timmar vid inspektion: **6415**

Modellår: **2020**
Serienummer: **111**
Inleveransdatum: **2024-08-15**
Besiktningsdatum: **2023-09-05**

Basmaskin

Brandsläckning Inspektions Datum: **62023**
Huv/plåtar: **OK**

Centralsmörjning: **Ja**

Däck

Vänster fram fram: **50%**
Vänster fram bak: **50%**
Vänster bak fram: **75%**
Märke: **Trelleborg**
Bak dimensioner: **710x34**

Höger fram fram: **50%**
Höger fram bak: **50%**
Höger bak fram: **75%**
Fram dimensioner: **600x26,5**

Diesel Motor

Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Nej**
Adblue: **Funkar**

Adblue: **Finns**
Glykol: **Propylen**

Hydraulik

Hydraulolja: **Q8 Longlife**

Kommentar: **Aggregatpump bytt vid 2700 timmar**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**

Mätssystem: **Dasa forester**
GIS System: **Ja**
Solgardiner: **Bra**

Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Backkamera: **Ja**
Servicebok: **Ja**

Kran

Modell: **260**
Rotator: **Bra**

Längd (cm): **1100**

Aggregat

Märke: **Waratah**
Modellår: **2020**
Flertrådshantering: **Ja**
Stubbehandling: **Ja**

Modell: **413**
Timmars: **6415**
Färgmärkning: **Ja**
Kommentar: **Rotator bytt vid 5000 timmar**

Band

Slirskydd Bak: **Gunnebo**
Procent: **60%**
Typ: **Evo 26**

Typ: **Multistud**
Band Fram: **Olofsfors**
Procent: **70%**

Övrigt

Övrig Info: **Fin Maskin**