

# ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

## Eco Log, 560F - Skördare

### Bilder



### Information

Märke: **Eco Log**  
Modell: **560F**  
Timmar vid inleverans: **4500**  
Timmar vid inspektion: **2941**

Modellår: **2022**  
Serienummer: **119**  
Besiktningsdatum: **07.03.24**

### Basmaskin

Framaxel: **Boogie**  
Stege: **Bra**  
Centralsmörjning: **Ja**  
Pumplåda: **Bra**  
Lack: **Bra**  
Ram bak: **Bra**  
Pendelarm HF: **Bra**  
Pendelarm HB: **Bra**  
Kommentar: **Skade på grill**

Bakaxel: **Single**  
Brandsläckning: **Enbart Brandsläckare**  
Midjelagring: **OK**  
Huv/plåtar: **Skador på Motorhuv**  
Hydrostat: **OK**  
Ram fram: **Bra**  
Pendelarm VF: **Bra**  
Pendelarm VB: **Bra**

### Däck

Vänster fram fram: **60%**  
Vänster fram bak: **60%**  
Vänster bak fram: **70%**  
Märke: **Nokian**  
Bak dimensioner: **710x34**

Höger fram fram: **60%**  
Höger fram bak: **60%**  
Höger bak fram: **70%**  
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

### Diesel Motor

Motor: **OK**  
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Ja**  
Dieselvärmare: **Bra**

Kylsystem: **Bra**  
Adblue: **Finns**  
Glykol: **Etylen**

### Hydraulik

Hydraulolja: **Mineral**

### Hytt

Stol Typ: **3000**  
Kranspakar: **Bra**  
Driftsuppföring: **Ja**  
Arbetsbelysning: **Led**  
Transportbelysning: **Nej**

Stol Skick: **Bra**  
Mätssystem: **Dasa forester**  
GIS System: **Nej**  
Rutor: **Bra**  
Aircondition: **Bra**

Dataklave: **500 mm**

Backkamera: **Nej**

## Kran

---

Kran huvudbom: **Bra**

Längd (cm): **1100**

Vridhus: **Bra**

Modell: **EC250**

Kran vipp: **Bra**

Tiltplatta: **Bra Skick**

## Aggregat

---

Märke: **EC**

Serienummer: **56472**

Flertrådshantering: **Ja**

Stubbehandling: **Ja**

Modell: **561LF**

Modellår: **2022**

Färgmärkning: **Ja**

Sågenhet: **SC100**