


ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 560E - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **560E**
Inleveransdatum: **Uke**
Timmar vid inspektion: **11342**

Modellår: **2018**
Serienummer: **691**
Besiktningsdatum: **11.12.2023**

Basmaskin

Brandsläckning: **Installerad, Ej Godkänd**
Pumplåda: **Bra**
Lack: **Bra**
Pendelarm HF: **Bra**
Pendelarm HB: **Bra**

Centralsmörjning: **Nej**
Huv/plåtar: **OK**
Ram fram: **Bra**
Pendelarm VF: **Bra**
Pendelarm VB: **Bra**

Däck

Vänster fram fram: **40%**
Vänster fram bak: **40%**
Vänster bak fram: **40%**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **40%**
Höger fram bak: **40%**
Höger bak fram: **40%**
Bak dimensioner: **710x34**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Adblue: **Funkar ej**

Adblue: **Finns**
Glykol: **Etylen**

Hydraulik

Tätthet: **OK**

Hydraulolja: **Mineral**

Hytt

Solgardiner: **Bra**

Backkamera: **Nej**

Kran

Kran huvudbom: **Bra**
Längd (cm): **1100**

Modell: **EC250**

Aggregat

Märke: **Log Max**
Modellår: **2018**
Färgmärkning: **Ja**

Modell: **5000D**
Fiertrådshantering: **Nej**
Stubbehandling: **Nej**

Sågenhet: **SuperCut**

Givare Övrekniv: **AFC**

Band

Slirskydd fram: **Gunnebo**

Slirskydd Bak: **Gunnebo**