

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

EcoLog, 590E - Skördare

Bilder



Information

Märke: **EcoLog**
Modell: **590E**
Timmar vid inleverans: **11000**
Timmar vid inspektion: **9777**

Modellår: **2017**
Serienummer: **674**
Besiktningsdatum: **221021**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Pumplåda: **Normal**
Lack: **Bra**
Ram bak: **Normal**
Pendelarm HF: **Normal**
Pendelarm HB: **Normal**

Bakaxel: **Single**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Midjelagring: **OK**
Huv/plåtar: **Skador på Huv & Sidoplåtar**
Hydrostat: **OK**
Ram fram: **Normal**
Pendelarm VF: **Normal**
Pendelarm VB: **Normal**

Däck

Vänster fram fram: **35%**
Vänster fram bak: **35%**
Vänster bak fram: **45%**
Bak dimensioner: **710x34**

Höger fram fram: **35%**
Höger fram bak: **35%**
Höger bak fram: **45%**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Nej**
Adblue: **Funkar**
Glykol: **Propylen**

Kylsystem: **Normal**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Täthet: **OK**

Hydraulolja: **Q8 Longlife**

Transmission: **Normal**

Hytt

Stol Typ: **3000**

Kranspakar: **Reparera** *Damaskerna trasiga*

Driftsuppföring: **Ja**

Arbetsbelysning: **Led**

Torkare: **Fram**

Solgardiner: **Normal**

Backkamera: **Ja**

Anmärkningar: **Ej original, trådlös**

Servicebok: **Ja**

Stol Skick: **Normal**

Mätsystem: **Dasa forester**

GIS System: **Ja**

Rutor: **Normal**

Aircondition: **Normal**

Dataklave: **500 mm**

Backkamera: **Normal**

Instruktionsbok: **Ja**

Reservdelsbok: **Ja**

Kran

Kran huvudbom: **Normal**

Längd (cm): **1000**

Vridhus: **Normal**

Rotator: **Normal**

Krandämp: **Nej**

Modell: **300**

Kran vipp: **Normal**

Rotatorlänk: **Dubbelbromsad, Reparera**

Kranbelysning: **Normal**

Kran utskjut: **Normal**



Aggregat

Märke: **Logmax**

Modellår: **2017**

Skick: **Normal**

Flerträdshantering: **Nej**

Matarvalsar: **Moipu**

Stubbehandling: **Nej**

Givare Övrekniv: **AFC**

Modell: **6000B**

Timmar: **9777**

Täthet: **OK**

Knivar: **Normal**

Färgmärkning: **Nej**

Sågenhet: **Jps**