

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 594F - Skotare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **594F**
Serienummer: **594F100**
Timmars vid inleverans: **11400**
Uppställningsplats: **I drift till 23**

Modellår: **2020**
Reg.nr: **PZX04J**
Timmars vid inspektion: **10652**
Inleveransdatum: **250605**
Besiktningsdatum: **250203**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Midja: **Bytt, Se kommentar Nedan**
Risskydd: **Ja**
Hydrostat: **OK**
Huv/plåtar: **OK**

Bakaxel: **Boogie**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogilyft: **Nej**
Schaktblad: **Nej**
Lack: **Bra**
Kommentar: **Midja bytt**

Däck

Märke: **Nokian**
Bak dimensioner: **780/55x26,5**

Fram dimensioner: **780/55x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Ja**
Adblue: **Funkar**
Glykol: **Propylen**

Kylsystem: **Normal**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Hydraulolja: **Q8 Longlife**

Täthet: **OK**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Kranspakar: **Normal**
Torkare: **Fram, Bak & Sidorna**
Solgardiner: **Normal**
Backkamera: **Normal**

Stol Skick: **Normal**
Rutor: **Normal**
Aircondition: **Normal**
Radio: **CD/ Bluetooth**
Hyttddämpning: **Reparera** *Ur funktion vid besiktning*

Kran

Kranpelare: **Normal**
Längd (cm): **850**
Rotatorlänk: **Standard, Bra**
Kran vipp: **Normal**
Grip: **Normal**
Storlek grip: **0,40**

Modell: **FC16**
Kran huvudarm: **Normal**
Rotator: **Normal**
Kran utskjut: **Normal**
Modell grip: **HSP**

Lastbärare

Lastrede: **Mekaniskt breddbart**
Grind: **Höj & Flyttbar, OK**
Stakar: **Normal**

Antal bankar: **3**
Ram: **Kort Ram**

Band

Slirskydd fram: **Finns ej**
Typ: **EVO**
Typ: **EVO**

Band Fram: **Olofsfors**
Band Bak: **Olofsfors**