

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco log, 580 F - Skördare

Bilder



Information

Märke: Eco log	Modellår: 2021
Modell: 580 F	Serienummer: 138
Timmar vid inleverans: 6700	Inleveransdatum: Sept 25
Uppställningsplats: Ribax	

Basmaskin

Framaxel: Boogie	Bakaxel: Single
Stege: Bra	Brandsläckning: Installerad, Godkänd
Centralsmörjning: Ja	Midjelagring: OK
Pumplåda: Bra	Huv/plåtar: OK
Lack: Bra	Hydrostat: OK
Ram bak: Bra	Ram fram: Bra
Pendelarm HF: Bra	Pendelarm VF: Bra
Pendelarm HB: Bra	Pendelarm VB: Bra

Däck

Vänster fram fram: 80%	Höger fram fram: 80%
Vänster fram bak: 80%	Höger fram bak: 80%
Vänster bak fram: 80%	Höger bak fram: 80%
Märke: Nokian	Fram dimensioner: 710/45x26,5
Bak dimensioner: 710x34	

Diesel Motor

Motor: OK	Kylsystem: Bra
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: Nej	Adblue: Finns
Adblue: Funkar	Dieselvärmare: Bra
Glykol: Propylen	

Hydraulik

Täthet: OK	Hydraulolja: Q8 Longlife
-------------------	---------------------------------

Hytt

Stol Typ: 3000	Stol Skick: Bra
Kranspakar: Bra	Mätsystem: Dasa forester
Driftsuppföring: Ja	GIS System: Ja
Arbetsbelysning: Xenon	Rutor: Bra
Transportbelysning: Ja	Torkare: Fram

Aircondition: **Bra**
Radio: **CD/ Bluetooth**
Dataklave: **500 mm**
Backkamera: **Bra**
Servicebok: **Ja**

Solgardiner: **Bra**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Ja**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Kran

Kran huvudbom: **Bra**
Kran vipp: **Bra**
Rotatorlänk: **Standard, Bra**
Kranbelysning: **Bra**
Kran utskjut: **Bra**

Längd (cm): **11**
Vridhus: **Bra**
Rotator: **Bra**
Krandämp: **Nej**

Aggregat

Märke: **5000**
Modellår: **2021**
Skick: **Bra**
Flerträdshantering: **Ja**
Färgmärkning: **Ja**

Modell: **Lm**
Timmer: **6700**
Täthet: **OK**
Knivar: **Bra**
Stubbehandling: **Ja**