


ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 590F - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **590F**
Timmar vid inleverans: **7600**
Uppställningsplats: **I drift**
Timmar vid inspektion: **6412**

Modellår: **2021**
Serienummer: **590F142**
Inleveransdatum: **250520**
Besiktningsdatum: **241128**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Midjelagring: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **Pump Bytt, Se Kommentar Nedan**
Ram fram: **Normal**
Pendelarm VF: **Bra**
Pendelarm VB: **Bra**

Bakaxel: **Single**
Centralsmörjning: **Ja**
Pumplåda: **Bra**
Lack: **Bra**
Ram bak: **Normal**
Pendelarm HF: **Bra**
Pendelarm HB: **Bra**
Kommentar: **Agg.pump bytt vid 5000 tim**

Däck

Märke: **Nokian**

Bak dimensioner: **710x34**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Ja**
Adblue: **Funkar**
Glykol: **Propylen**

Kylsystem: **Bra**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Bra**

Hydraulik

Täthet: **OK**
Transmission: **Bra**

Hydraulolja: **Q8 Longlife**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Kranspakar: **Bra**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Bra**
Dataklave: **500 mm**

Stol Skick: **Bra**
Mätssystem: **Dasa forester**
GIS System: **Ja**
Rutor: **Normal**
Aircondition: **Bra**
Radio: **CD/ Bluetooth**
Backkamera: **Ja**

Backkamera: **Bra**

Telefon: **Nej**

Kran

Kran huvudbom: **Normal**
Längd (cm): **1000**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Kran utskjut: **Bra**

Modell: **300**
Kran vipp: **Normal**
Rotatorlänk: **Standard, Bra**
Kranbelysning: **Normal**

Aggregat

Märke: **Log Max**
Modellår: **2021**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Färgmärkning: **Ja**
Sågenhet: **JPS 41cc**

Modell: **6000V**
Skick: **Normal**
Flerträdshantering: **Nej**
Matarvalsar: **Stål**
Stubbehandling: **Nej**
Givare Övrekniv: **AFC**

Band

Slirskydd Bak: **Gunnebo**
Band Fram: **Olofsfors**

Typ: **Multistud**
Typ: **Kovax**