


ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 594F - Skotare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **594F**
Serienummer: **594F135**
Timmar vid inleverans: **5500**
Uppställningsplats: **I drift**

Modellår: **2023**
Reg.nr: **GUB73H**
Timmar vid inspektion: **4015**
Inleveransdatum: **250520**
Besiktningsdatum: **241129**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Stege: **Bra**
Centralsmörjning: **Ja**
Midja: **OK**
Risskydd: **Ja**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogielift: **Nej**
Schaktblad: **Nej**
Lack: **Bra**
Huv/plåtar: **OK**

Däck

Fram dimensioner: **750/55x26,5**

Bak dimensioner: **750x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Ja**
Adblue: **Funkar**
Glykol: **Propylen**

Kylsystem: **Bra**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Bra**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Bra**
Hydraulolja: **Q8 Longlife**

Täthet: **OK**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Kranspakar: **Bra**
GIS System: **Ja**
Rutor: **Bra**
Aircondition: **Bra**
Radio: **CD/ Bluetooth**
Hytttäppning: **Bra**

Stol Skick: **Bra**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Torkare: **Fram & Bak**
Solkardiner: **Bra**
Backkamera: **Bra**

Kran

Kranpelare: **Bra**
Längd (cm): **10**
Rotatorlänk: **Standard, Bra**
Kran vipp: **Bra**
Grip: **Bra**
Storlek grip: **0,50**

Modell: **Epsilon 140 Kranspetsstyr**
Kran huvudarm: **Bra**
Rotator: **Bra**
Kran utskjut: **Bra**
Modell grip: **HSP**

Lastbärare

Lastrede: **Mekaniskt breddbart**
Grind: **Høj & Flyttbar, OK**
Stakar: **Normal**

Antal bankar: **4**
Ram: **Kort Ram**
Anmärkningar: **Våg**

Band

Band Fram: **Olofsfors**
Band Bak: **Olofsfors**

Typ: **Kovax**
Typ: **Kovax**