


# ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

## EcoLog, 574E - Skotare

### Bilder



### Information

Märke: **EcoLog**  
Modell: **574E**  
Timmar vid inspektion: **8068**  
Besiktningsdatum: **2024-07-02**

Modellår: **2019**  
Serienummer: **699**  
Timmar vid inleverans: **8068**

### Basmaskin

Framaxel: **Boogie**  
Stege: **Normal**  
Centralsmörjning: **Ja**  
Midja: **OK**  
Risskydd: **Ja**  
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**  
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**  
Boogilyft: **Nej**  
Schaktblad: **Nej**  
Lack: **Bra**  
Huv/plåtar: **OK**

### Däck

Märke: **Nokian**  
Bak dimensioner: **710/45x26,5**

Fram dimensioner: **710/45x26,5**

### Diesel Motor

Motor: **OK**  
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Ja**  
Adblue: **Funkar**  
Glykol: **Propylen**

Kylsystem: **Normal**  
Adblue: **Finns**  
Dieselvärmare: **Normal**

### Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**  
Hydraulolja: **Q8 bio+**

Täthet: **OK**

### Hytt

Stol Typ: **3000**  
Kranspakar: **Normal**  
GIS System: **Ja**  
Rutor: **Normal**  
Torkare: **Fram & Bak**  
Solgardiner: **Normal**  
Backkamera: **Normal**  
Instruktionsbok: **Ja**

Stol Skick: **Normal**  
Driftsuppföring: **Ja**  
Arbetsbelysning: **Led**  
Transportbelysning: **Ja**  
Aircondition: **Normal**  
Radio: **CD/ Bluetooth**  
Hyttedämpning: **Normal**  
Reservdelsbok: **Ja**

## Kran

---

Kranpelare: **Normal**  
Längd (cm): **1000**  
Rotatorlänk: **Enkelbromsad, Bra**  
Kranbelysning: **Ja**  
Krandämp: **Nej**  
Kran utskjut: **Normal**  
Modell grip: **Hsp**

Modell: **Epsilon X120 F105 Tilt**  
Kran huvudarm: **Normal**  
Rotator: **Normal**  
Kranbelysning skick: **Normal**  
Kran vipp: **Normal**  
Grip: **Normal**  
Storlek grip: **040**

Övrigt:  
*Tilt*



## Lastbärare

---

Lastrede: **Hydraliskt breddbart**  
Grind: **Flyttbar, OK**

Antal bankar: **4**  
Stakar: **Normal**

Övrigt:  
*Teleskoperande bakände*



## Band

---

Band Fram: **Other**  
Band Bak: **Other**

Typ: **Terra 85**  
Typ: **ATF**