

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 580E - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **580E**
Timmar vid inleverans: **14500**
Uppställningsplats: **Söderhamn**
Timmar vid inspektion: **14262**

Modellår: **2018**
Serienummer: **580E683**
Inleveransdatum: **V.35**
Besiktningsdatum: **20240813**

Basmaskin

Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Centralsmörjning: **Ja**

Brandsläckning Inspektions Datum: **20240615**

Däck

Vänster fram fram: **70%**
Vänster fram bak: **40%**
Vänster bak fram: **40%**
Vänster bak bak: **30%**
Märke: **Trelleborg**
Bak dimensioner: **710x34**

Höger fram fram: **40%**
Höger fram bak: **40%**
Höger bak fram: **30%**
Höger bak bak: **30%**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Nej**
Adblue: **Funkar**
Glykol: **Propylen**

Kylsystem: **Bra**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Bra**

Hydraulik

Täthet: **OK**

Hydraulolja: **Bio**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Kranspakar: **Bra**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Bra**
Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Stol Skick: **Bra**
Mätssystem: **Dasa forester**
GIS System: **Ja**
Rutor: **Bra**
Aircondition: **Bra**
Radio: **CD/ Bluetooth**
Backkamera: **Nej**
Servicebok: **Ja**

Kran

Kran huvudbom: **Bra**
Längd (cm): **1100**
Rotatorlänk: **Dubbelbromsad, Bra**
Krandämp: **Nej**

Modell: **280**
Kran vipp: **Bra**
Rotator: **Bra**
Kran utskjut: **Bra**

Aggregat

Märke: **Log Max**
Modellår: **2018**
Skick: **Bra**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **Finnskogsvalsen**
Stubbehandling: **Ja**

Modell: **5000vpt**
Timmär: **14286**
Täthet: **OK**
Knivar: **Bra**
Färgmärkning: **Ja**
Sågenhet: **318 Truecut**

Band

Band Fram: **Gunnebo**
Procent: **30%**
Typ: **Evo**

Typ: **T195**
Band Bak: **Olofsfors**
Procent: **40%**