

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 560D - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **560D**
Besiktningsdatum: **11.12.2024**

Modellår: **2015**
Serienummer: **564**
Timmär vid inspektion: **13443**

Basmaskin

Brandsläckning: **Installerad, Ej Godkänd**

Midjelagring: **OK**

Däck

Vänster fram fram: **40%**
Vänster fram bak: **40%**
Vänster bak fram: **40%**

Höger fram fram: **40%**
Höger fram bak: **40%**
Höger bak fram: **40%**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Adblue: **Finns**

Kylsystem: **Bra**
Adblue: **Funkar ej**

Hydraulik

Täthet: **OK**

Hydraulolja: **Mineral**

Hytt

Mätssystem: **Dasa forester**
GIS System: **Nej**

Driftsuppföljning: **Ja**
Backkamera: **Ja**

Kran

Kran huvudbom: **Bra**
Längd (cm): **1100**
Rotator: **Bra**

Modell: **EC250**
Rotatorlänk: **Dubbelbromsad, Bra**
Krandämp: **Nej**

Aggregat

Märke: **Log Max**
Modellår: **2015**
Flerträdshantering: **Ja**
Sågenhet: **JPS**

Modell: **5000D**
Täthet: **OK**
Färgmärkning: **Ja**

Band

