


ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco log, 594e - Skotare

Bilder



Information

Märke: Eco log	Modellår: 2019
Modell: 594e	Serienummer: 594E644
Timmar vid inspektion: 10950	Besiktningsdatum: 2024-05-22

Basmaskin

Stege: Bra	Brandsläckning: Installerad, Godkänd
Centralsmörjning: Ja	Risskydd: Ja

Däck

Vänster fram fram: 50%	Höger fram fram: 50%
Vänster fram bak: 50%	Höger fram bak: 50%
Vänster bak fram: 50%	Höger bak fram: 50%
Vänster bak bak: 50%	Höger bak bak: 50%
Märke: Nokian	Fram dimensioner: 750/55x26,5
Bak dimensioner: 750/55x26,5	

Diesel Motor

Motor: OK	Kylsystem: Bra
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: Ja	Adblue: Finns
Adblue: Funkar ej	Dieselvärmare: Bra
Glykol: Propylen	

Hydraulik

Hydraulsystem: Bra	Täthet: OK
Hydraulolja: Bio	

Hytt

Stol Typ: 3000	Stol Skick: Bra
Kranspakar: Bra	Driftsuppföring: Ja
GIS System: Ja	Arbetsbelysning: Led
Rutor: Bra	Torkare: Fram, Bak & Sidorna
Aircondition: Bra	Solgardiner: Bra
Backkamera: Bra	Hytttäppning: Bra
Instruktionsbok: Ja	Reservdelsbok: Ja

Kran

Kranpelare: Bra	Modell: Fc16
------------------------	---------------------

Längd (cm): **1000**
Rotatorlänk: **Enkelbromsad, Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Kran vipp: **Bra**
Grip: **Bra**
Storlek grip: **0.40**

Kran huvudarm: **Bra**
Rotator: **Bra**
Kranbelysning skick: **Bra**
Kran utskjut: **Bra**
Modell grip: **Hsp**

Lastbärare

Lastrede: **Mekaniskt breddbart**
Grind: **Flyttbar, Bra**
Stakar: **Bra**

Antal bankar: **3**
Ram: **Kort Ram**

Band

Band Fram: **Olofsfors**
Procent: **65%**
Typ: **Evo**

Typ: **Evo**
Band Bak: **Olofsfors**
Procent: **50%**