


ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco log, 560E - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Eco log**
Modell: **560E**
Timmar vid inleverans: **9300**
Uppställningsplats: **Söderhamn**
Timmar vid inspektion: **8700**

Modellår: **2019**
Serienummer: **560E700**
Inleveransdatum: **V.40**
Besiktningsdatum: **2024-12-03**

Basmaskin

Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Centralsmörjning: **Ja**

Brandsläckning Inspektions Datum: **2023-8**

Däck

Vänster fram fram: **65%**
Vänster fram bak: **65%**
Vänster bak fram: **65%**
Vänster bak bak: **60%**
Märke: **Nokian**
Bak dimensioner: **700x34**

Höger fram fram: **65%**
Höger fram bak: **65%**
Höger bak fram: **65%**
Höger bak bak: **60%**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Nej**
Adblue: **Funkar**
Glykol: **Propylen**

Kylsystem: **Bra**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Bra**

Hydraulik

Täthet: **OK**

Hydraulolja: **Bio**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Kranspakar: **Bra**
Driftsuppföring: **Ja**
Rutor: **Bra**
Aircondition: **Bra**
Dataklave: **500 mm**
Backkamera: **Bra**
Servicebok: **Ja**

Stol Skick: **Bra**
Mätssystem: **Dasa forester**
Arbetsbelysning: **Led**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Bra**
Backkamera: **Ja**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Kran

Kran huvudbom: **Bra**
Längd (cm): **1100**
Rotatorlänk: **Dubbelbromsad, Bra**
Kranbelysning: **Bra**
Kran utskjut: **Bra**

Modell: **250**
Kran vipp: **Bra**
Rotator: **Bra**
Krandämp: **Ja**

Aggregat

Märke: **Log max**
Modellår: **2019**
Skick: **Bra**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **Finnskogsvalsen**
Stubbehandling: **Nej**
Givare Övrekniv: **AFC**

Modell: **5000**
Timmår: **8700**
Täthet: **OK**
Knivar: **Bra**
Färgmärkning: **Nej**
Sågenhet: **318**

Band

Slirskydd Bak: **Finns ej**
Procent: **0%**

Band Fram: **Finns ej**