

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 688E - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **688E**
Timmar vid inleverans: **14350**
Uppställningsplats: **I drift**

Modellår: **2019**
Serienummer: **688E073**
Inleveransdatum: **250305**
Besiktningsdatum: **250130**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Pumplåda: **Normal**
Lack: **Bra**
Ram bak: **Normal**
Kommentar: **Agg.pump bytt vid 2000 tim, Svängkranslager bytt**

Bakaxel: **Single**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Midjelagring: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **Pump Bytt, Se Kommentar Nedan**
Ram fram: **Normal**

Däck

Vänster fram fram: **45%**
Vänster fram bak: **45%**
Vänster bak fram: **45%**
Vänster bak bak: **45%**
Märke: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **45%**
Höger fram bak: **45%**
Höger bak fram: **45%**
Höger bak bak: **45%**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Ja**
Adblue: **Funkar ej**
Glykol: **Propylen**

Kylsystem: **Normal**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Normal**
Kommentar: **Adblue box installerad**

Hydraulik

Täthet: **OK**
Transmission: **Normal**

Hydraulolja: **Q8 Longlife**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Kranspakar: **Normal**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**

Stol Skick: **Normal**
Mätssystem: **Dasa forester**
GIS System: **Ja**
Rutor: **Normal**

Torkare: Fram	Aircondition: Normal
Solgardiner: Normal	Radio: CD/ Bluetooth
Dataklave: 500 mm	Backkamera: Nej
Telefon: Nej	

Kran	
Kran huvudbom: Normal	Modell: 260
Längd (cm): 1000	Kran vipp: Normal
Vridhus: Normal	Rotatorlänk: Standard, Bra
Rotator: Normal	Krandämp: Nej
Tiltplatta: Bra Skick	Kran utskjut: Normal

Aggregat	
Märke: Log Max	Modell: 6000V
Modellår: 2019	Skick: Bra
Täthet: OK	Flerträdshantering: Nej
Knivar: Normal	Matarvalsar: Stål
Färgmärkning: Ja	Stubbehandling: Nej
Sågenhet: True Cut	

Band	
Band Fram: Olofsfors	Typ: EVO
Band Bak: Olofsfors	Typ: EVO