

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 580 E - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **580 E**
Timmar vid inleverans: **9700**
Uppställningsplats: **Ribax**

Modellår: **2018**
Serienummer: **687**
Inleveransdatum: **V22**
Timmar vid inspektion: **9000**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Stege: **Bra**
Pumplåda: **Bra**
Hydrostat: **OK**
Ram fram: **Bra**
Pendelarm VF: **Bra**
Pendelarm VB: **Bra**

Bakaxel: **Single**
Centralsmörjning: **Ja**
Lack: **Bra**
Ram bak: **Bra**
Pendelarm HF: **Bra**
Pendelarm HB: **Bra**

Däck

Vänster fram fram: **60%**
Vänster fram bak: **60%**
Vänster bak fram: **60%**

Höger fram fram: **60%**
Höger fram bak: **60%**
Höger bak fram: **60%**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Ja**
Adblue: **Funkar**
Glykol: **Etylen**

Kylsystem: **Bra**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Bra**

Hydraulik

Täthet: **OK**
Transmission: **Bra**

Hydraulolja: **Q8 Longlife**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Kranspakar: **Bra**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Xenon**
Transportbelysning: **Ja**
Aircondition: **Bra**
Radio: **CD/ Bluetooth**

Stol Skick: **Normal** *Lite sliten på sidostöd*
Mätssystem: **Dasa forester**
GIS System: **Ja**
Rutor: **Bra**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Bra**
Servicestege: **OK**

Dataklave: **500 mm**
Backkamera: **Bra**

Backkamera: **Ja**
Instruktionsbok: **Ja**

Kran

Längd (cm): **11**
Vridhus: **Bra**
Kranbelysning: **Bra**
Kran utskjut: **Bra**

Kran vipp: **Bra**
Rotatorlänk: **Standard, Bra**
Krandämp: **Nej**

Aggregat

Märke: **Logmax**
Modellår: **2018**
Skick: **Bra**
Flerträdshantering: **Nej**
Matarvalsar: **Finnskog**
Stubbehandling: **Nej**

Modell: **Lm6000**
Timmar: **9700**
Täthet: **OK**
Knivar: **Bra**
Färgmärkning: **Nej**

Band

Band Fram: **Olofsfors**

Typ: **Baltick**