


ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 594F - Skotare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **594F**
Timmer vid inspektion: **3766**
Besiktningsdatum: **30.10.24**

Modellår: **2022**
Serienummer: **127**
Timmer vid inleverans: **4700**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Stege: **Bra**
Huv/plåtar: **Skador på Huv & Sidoplåtar**

Bakaxel: **Boogie**
Centralsmörjning: **Nej**

Däck

Vänster fram fram: **80%**
Vänster fram bak: **80%**
Vänster bak fram: **80%**
Vänster bak bak: **80%**
Fram dimensioner: **750/55x26,5**

Höger fram fram: **80%**
Höger fram bak: **80%**
Höger bak fram: **80%**
Höger bak bak: **80%**
Bak dimensioner: **750/55x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Ja**
Adblue: **Funkar**
Glykol: **Etylen**

Kylsystem: **Bra**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Bra**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Bra**

Hydraulolja: **Mineral**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Kranspakar: **Bra**
GIS System: **Nej**
Rutor: **Bra**
Torkare: **Fram, Bak & Sidorna**
Backkamera: **Bra**

Stol Skick: **Bra**
Driftsuppföring: **Nej**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Solgardiner: **Bra**
Hytttäppning: **Bra**

Kran

Kranpelare: **Reparera** Renner olje under på kranfot

Modell: **Epsilon X140**

Längd (cm): **1050**
Kran vipp: **Bra**
Grip: **Bra**
Storlek grip: **CR400HD**

Kran huvudarm: **Bra**
Kran utskjut: **Bra**
Modell grip: **Cranab**

Lastbärare

Lastrede: **Mekaniskt breddbart**
Ram: **Kort Ram**

Grind: **Høj & Flyttbar, OK**